

全産連労災発生情報 No.202205-1 「タンク洗浄中に作業者が死亡」

【概要】

中間処理施設のタンクを洗浄していた外注作業員1名が死亡した。タンクの内部確認用の窓に顔を突っ込んだ状態で発見された。

【推定要因】

機械設備・有害物質の種類（起因物）	灰の塊
災害の種類（事故の型）	飛来・落下
発生要因（人）	危険感覚
発生要因（管理）	不意の危険に対する措置の不履行

【同類事故防止対策】

厚生労働省「職場のあんぜんサイト」より

- 作業手順を徹底すること。
- タンクの構造等について根本的に検討すること。
- 作業計画の作成と作業管理を行うこと。
- 安全教育を実施すること。